

# BAGUES D'ARRÊT FENDUES

La bague d'arrêt classique a pratiquement disparu.

Elle est remplacée par la bague à fente (en 1 ou 2 pièces) qui présente les avantages :

- d'un contact parfait sur toute la périphérie entre l'arbre et la bague,
- de supprimer le pointage de l'arbre s'il s'agit d'une vis à pointeau
- d'éviter la détérioration de l'arbre par la vis si la bague est amenée à tourner autour de son arbre.

## MATIÈRE

**ACIER :**  
d1 ≤ 52 : 9S Mn Pb28K  
- au-dessus : C 35  
(ou acier équivalent)

**ACIER INOX (ZX)**  
1.4305 ou 1.4301  
au choix du fabricant

**PLASTIQUE (P)**  
d1 tolérance +/-0,1mm  
d2 tolérance +/-0,2mm

**ALU / autres métaux :**  
sur demande  
mais par quantité importante seulement.



## ARBRES RECTIFIÉS

Tolérance h6. Traités et non traités. Voir page 196

Désignation

Type d1

Ex.: BAF124

en Stock

Type									BAF			BADF			BAFF							
BAF 1	BAF 1 P	BAF 1 ZX	BAF 2	BAF 2 P	BAF 2 ZX	BADF 1	BADF 2	BADF 2 ZX	BAFF	d1	d2	b1	s	Vis	Couple de serrage des vis Nm	Effort Axial max. kN	b2	Vis	C	Couple de serrage des vis Nm	Effort Axial max. kN	Pas du filetage
•		•	•		•	•	•			5	25	10	1,6	M4x16	4,6	2,0	28	M5x16	14	9,5	6,4	
										5,5	25	10	1,6	M4x16	4,6	2,0	28	M5x16	14	9,5	6,4	
•		•	•		•	•	•			6	25	10	1,6	M4x16	4,6	2,0	28	M5x16	14	9,5	6,4	
•			•							7	25	10	1,6	M4x16	4,6	2,0	28	M5x16	14	9,5	6,4	
•		•	•		•	•	•			8	25	10	1,6	M4x16	4,6	2,0	28	M5x16	14	9,5	6,4	
•			•							9	32	10	2	M4x16	4,6	2,0	28	M5x16	14	9,5	6,5	
•	•	•	•	•	•	•	•	•		10	32	10	2	M4x16	4,6	2,0	28	M5x16	14	9,5	6,5	
•			•							11	32	10	2	M4x16	4,6	2,0	28	M5x16	14	9,5	6,5	
•		•	•		•	•	•			12	32	10	2	M4x16	4,6	2,0	28	M5x16	14	9,5	6,5	
•			•							13	32	10	2	M4x16	4,6	2,0	28	M5x16	14	9,5	6,5	
•	•	•	•	•	•	•	•	•		14	40	12	2	M5x20	9,5	3,3	36	M6x20	18	16,4	9,4	
•		•	•	•	•	•	•	•		15	40	12	2	M5x20	9,5	3,3	36	M6x20	18	16,4	9,4	
•		•	•	•	•	•	•	•		16	40	12	2	M5x20	9,5	3,3	36	M6x20	18	16,4	9,4	
•			•							17	40	12	2	M5x20	9,5	3,3	36	M6x20	18	16,4	9,4	
•	•	•	•	•	•	•	•	•		18	45	12	2	M5x20	9,5	3,7	40	M6x20	20	16,4	10,2	1,5
•	•	•	•	•	•	•	•	•		20	45	12	2	M5x20	9,5	3,6	40	M6x20	20	16,4	10,2	1,5
•		•	•					•		22	45	12	2	M5x20	9,5	3,6	40	M6x20	20	16,4	10,2	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24	50	12	2	M5x20	9,5	3,6	40	M6x20	20	16,4	10,2	1,5
•	•		•	•	•	•	•	•		25	50	12	2	M5x20	9,5	3,6	40	M6x20	20	16,4	10,2	1,5
•		•	•					•		26	50	12	2	M5x20	9,5	3,6	40	M6x20	20	16,4	10,2	1,5
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	28	56	12	2	M5x20	9,5	3,6	40	M6x20	20	16,4	10,2	1,5
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30	56	12	2	M5x20	9,5	3,6	40	M6x20	20	16,4	10,2	1,5
•		•	•					•		32	56	12	2	M5x20	9,5	3,6	40	M6x20	20	16,4	10,2	1,5
•		•	•	•	•			•		34	63	12	2	M5x20	9,5	3,6	40	M6x20	20	16,4	10,2	1,5
•	•	•	•	•	•	•	•	•		35	63	12	2	M5x20	9,5	3,6	40	M6x20	20	16,4	10,2	1,5
•		•	•					•		36	63	12	2	M5x20	9,5	3,6	40	M6x20	20	16,4	10,2	
•		•	•					•		38	63	12	2	M5x20	9,5	3,6	40	M6x20	20	16,4	10,2	1,5
•	•	•	•	•	•	•	•	•		40	70	14	2	M6x20	16,4	5,1	45	M6x20	25	16,4	10,2	1,5
•	•	•	•	•	•	•	•	•		42	70	14	2	M6x20	16,4	5,1	45	M6x20	25	16,4	10,2	1,5
•	•	•	•	•	•	•	•	•		45	80	14	2	M6x20	16,4	5,1	45	M6x20	25	16,4	10,2	1,5
•	•	•	•	•	•	•	•	•		48	80	14	2	M6x20	16,4	5,1	45	M6x20	25	16,4	10,2	1,5
•	•	•	•	•	•	•	•	•		50	80	14	2	M6x20	16,4	5,1	45	M6x20	25	16,4	10,2	1,5
•	•	•	•	•	•	•	•	•		52	80	14	2	M6x20	16,4	5,1	45	M6x20	25	16,4	10,2	1,5
•	•	•	•	•	•	•	•	•		55	90	16	3	M8x20	16,4	9,3	50	M8x20	25	39,7	18,7	1,5
•	•	•	•	•	•	•	•	•		56	90	16	3	M8x20	16,4	9,3	50	M8x20	25	39,7	18,7	
•	•	•	•	•	•	•	•	•		60	100	16	3	M8x20	16,4	9,3	50	M8x20	25	39,7	18,7	1,5
•	•	•	•	•	•	•	•	•		65	100	16	3	M8x20	16,4	9,3	50	M8x20	25	39,7	29,6	1,5
•	•	•	•	•	•	•	•	•		70	110	20	3	M10x25	80	14,8	60	M10x25	30	80	29,6	1,5
•	•	•	•	•	•	•	•	•		75	125	20	3	M10x25	80	14,8	60	M10x25	30	80	29,6	1,5
•	•	•	•	•	•	•	•	•		80	125	20	3	M10x25	80	14,8	60	M10x25	30	80	29,6	2
•	•	•	•	•	•	•	•	•		85	125	20	3	M10x25	80	14,8	60	M10x25	30	80	29,6	2
•	•	•	•	•	•	•	•	•		90	140	25	3	M10x30	80	14,8	60	M10x30	30	80	29,6	2
•	•	•	•	•	•	•	•	•		100	140	25	3	M10x30	80	14,8	60	M10x30	30	80	29,6	2
•	•	•	•	•	•	•	•	•		110	160	25	3	M10x30	80	14,8	60	M10x30	30	80	29,6	2
•	•	•	•	•	•	•	•	•		120	160	25	3	M10x30	80	14,8	60	M10x30	30	80	29,6	2
•	•	•	•	•	•	•	•	•		125	180	28	3	M12x50	137	40,5	75	M12x50	38	68,5	43,2	2
•	•	•	•	•	•	•	•	•		130	180	28	3	M12x50	137	40,5	75	M12x50	38	68,5	43,2	3
•	•	•	•	•	•	•	•	•		140	200	28	3	M12x50	137	40,5	75	M12x50	38	68,5	43,2	3
•	•	•	•	•	•	•	•	•		150	200	28	3	M12x50	137	40,5	75	M12x50	38	68,5	43,2	3
Les efforts axiaux sont donnés à titre indicatif. En effet ils sont très dépendants de l'état de surface et de la propreté de l'arbre sur lequel est serrée la bague.										160	220	32	3	M16x70	333	40,5	100	M16x70	50	130	81,1	3
										170	250	32	3	M16x70	333	40,5	100	M16x70	50	130	81,1	3
										180	250	32	3	M16x70	333	40,5	100	M16x70	50	130	81,1	3
										190	280	32	3	M16x80	333	40,5	100	M16x80	50	130	81,1	3
										200	280	32	3	M16x80	333	40,5	100	M16x80	50	130	81,1	3